Seguridad de Presas:

Lecciones Aprendidas

Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka

01

SEGURIDAD DE PRESAS

• PRESAS EN MÉXICO

A satellite-style map of Mexico is shown against a dark blue background of the Earth's curvature. The map is overlaid with a grid of yellow lines representing state boundaries. Numerous small red triangles are scattered across the landmass, indicating the locations of dams. The triangles are most densely clustered in the central and southern regions of the country. The text '6321 presas en todo el territorio nacional.' is overlaid on the left side of the map in white font.

6321 presas
en todo el territorio
nacional.

95 presas
en Alto Riesgo

Presas en México- Por estado

Estado	Número de presas en Alto Riesgo
Aguascalientes	3
Chiapas	2
Chihuahua	11
Coahuila de Zaragoza	2
Durango	7
Estado de México	5
Guanajuato	6
Guerrero	2
Hidalgo	6
Jalisco	2
Michoacán de Ocampo	5
Morelos	1
Nayarit	1
Nuevo León	1
Oaxaca	4
Puebla	2
Querétaro	4
San Luis Potosí	12
Sinaloa	1
Sonora	5
Tamaulipas	3
Tlaxcala	2
Veracruz	1
Zacatecas	7
Total	95

Presas en México - Responsables

Responsables de las presas en México

Asociaciones de Usuarios	12
Comisión Federal de Electricidad (CFE)	1
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	17
Distritos de Riego	5
Unidades de Riego	3
Ejidatarios	12
Gobiernos Estatales	6
Gobiernos Municipales	16
Particulares	13
Sin responsable	10
Total	95

Categorías de los Riesgos Hidrológicos

- **Hidráulico – Hidrológico.** El vertedor es insuficiente para regular las avenidas
- **Estructural.** La cortina rígida, tiene posibilidades de fallar con cargas normales o eventuales de operación.
- **Geotécnico.** La cortina de tierra/enrocamiento, tiene posibilidades de fallar con cargas normales o eventuales de operación.
- **Funcional.** Las estructuras de desfogue no funcionan adecuadamente y producen llenados que sobrepasan las condiciones de carga de las estructuras
- **Invasiones o falta de ordenamiento territorial.** Existe presencia de población en las zonas de descarga o inundación
- **Ambiental.** Las condiciones del agua que almacenan pone en peligro la salud de la población en su entorno.

02

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD DE PRESAS

- OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Objetivo

Conocer el **estado físico, funcional y operativo** de los componentes de las presas, y **determinación de las condiciones que puedan representar peligro** de afectación a la propia presa, la población, sus bienes o a la infraestructura ubicada aguas abajo.

**Antecedentes y
Recopilación de
información**

**Visitas de
inspección**

**Revisión
hidrológica**

**Estudios de
campo y
laboratorio**

**Delimitación de
zonas de peligro**

**Revisión
funcional y
operacional**

**Revisión de
estabilidad**

**Estudio de peligro
sísmico**

**Propuestas de
solución**

METODOLOGÍA

03

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD DE PRESAS

- **ESTUDIOS REALIZADOS**

Presa Angulo

Antecedentes

Resultó ser **hidrológicamente insegura**, con una disminución de la capacidad reguladora del vaso a través del tiempo.

La revisión funcional y operacional concluye que **la obra de descarga actual trabaja inadecuadamente**, afectando a las viviendas ubicadas aguas abajo

Reducción del vaso en un 60% por ocupación industrial.
Se reportó un **desbordamiento en el año 2011**.

Revisión hidrológica de la cuenca y tránsito de avenidas

La cuenca tiene 14.2 km²

La presa es insegura al desbordar por la corona para un Tr de 20 años

Delimitación de zonas de peligro para $Tr=100$ años

Revisión de la estabilidad de la cortina.

Zona crítica y necesidad de dos contrafuertes.

a) Muro

b) Contrafuerte

Modelo tridimensional de la cortina.

Se analizaron esfuerzos axiales, distorsiones y esfuerzos cortantes.

El muro presenta esfuerzos de tensión y se necesita incorporar dos contrafuertes.

Figura 1. Distribución de esfuerzos axiales en la sección transversal 0+220 de la cortina de la presa Angulo para el caso CA-3 (kg/cm²)

Distribución de esfuerzos axiales en la sección transversal

Presa Guadalupe

Antecedentes

Falta de mantenimiento con acumulación de basura y vegetación,

Problemas con el enrocamiento de la cortina y desconchamiento del vertedor

Estructuralmente es estable, ya que para la condición de flujo establecido y vaciado rápido, se determinaron factores de seguridad superiores a los recomendados por CONAGUA.

Revisión hidrológica y tránsito por el vaso

La presa es hidrológicamente segura

El problema es aguas abajo. El vertedor no debe trabajar.

Se evaluó la política de operación para establecer a qué nivel debe abrirse la obra de toma para desalojar hasta $50 m^3/s$.

Revisión de la estabilidad de la cortina.

Análisis dinámico de esfuerzos y deformaciones de la cortina

Desviador de esfuerzos q (kN/m^2): valores del desviador menores al 50% de la resistencia al corte de la cortina, en ambos taludes

Presas Malpaso

Presas Malpaso

Los vertedores de la presa Malpaso fueron calificados de **alto riesgo en 2013.**

Se redujo el riesgo de esta estructura a niveles adecuados.

Se rehabilitaron durante 2014 y 2015 aumentando la capacidad de descarga en el vertedor de emergencia de 5780 m³/s a 9,400 m³/s además 7,000 m³/s para el vertedor de servicio

Presa Malpaso

Modificando el ángulo de llegada de la rápida al tanque amortiguador en el vertedor de servicio. Se incrementó su capacidad de descarga 1900 m³/s a 4000 m³/s

Construyendo un muro central en el vertedor de emergencias y aperaltando la rápida. Se conservó la capacidad de descarga en 6650 m³/s, pero se ganó maniobrabilidad al reducir el gasto de despeque de 3880 m³/s a 1200 m³/s.

Vertedor de Emergencia, C. H. Malpaso

Modelación para $Q_{\text{diseño}} = 9\,400 \text{ m}^3/\text{s}$, $Tr = 10\,000$ años

Vertedor de Emergencia, C. H. Malpaso

Geometría Original

$Q_{\text{diseño}} = 10\ 650\ \text{m}^3/\text{s}$, $Tr = 10\ 000\ \text{años}$

Geometría Actual

$Q_{\text{diseño}} = 9\ 400\ \text{m}^3/\text{s}$, $Tr = 10\ 000\ \text{años}$

Seguridad de Presas:

Lecciones Aprendidas

Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka