



Características hidrogeoquímicas del agua en la zona sur del valle de México.

M.A. Armienta, R. Rodriguez, O. Cruz, A. Aguayo,

N. Ceniceros, P. Morales, E. Cienfuegos, A. Perez Flores


Instituto de Geofísica, Instituto de Geología, Fac. de Química, UNAM

México, D.F., MEXICO












976 pozos 14 m³/s



Pozos en las zonas lacustre y de transición





Cuatro campañas de muestreo (2008, 2009, 2010, 2011)

150 muestras

Parámetros de campo: pH, T, conductancia, Eh

Ines mayores: Na+, K+, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, HCO<sub>3</sub>-, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>

Especies menores y trazas: As, Zn, Crtot, Cr(VI), Pb, Mn, Fe, NO<sub>3</sub>-, NO<sub>2</sub>-, F-

COV

Isótopos: <sup>18</sup>O and D



Laboratorio de Química Analítica Instituto de Geofísica, UNAM:

Fe, Mn, Zn Espectroscopía de absorción atómica con flama

Pb EAA con horno de grafito


NO<sub>3</sub><sup>-</sup> uv visible y cromatografía de iones (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)


F Potenciometría (electrodos selectrivos)


As EAA con FIAS y generación de hidruros

**Laboratorios ABC:** 


COVs (GC-MS)











Pb (mg/L) 2010

































## Zonas sin un sistema de drenaje











## **Principales Resultados**

La mayoría de los pozos cumplen con los límites para agua potables para los parámetros analizados a excepción del Pb en 12 pozos con una concentración máxima de 0.017 mg/L en 2011.

Las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles son muy bajas y están debajo de los límites permisibles. Sin embargo, es necesario comprobar la integridad del sistema de drenaje, principalmente en zonas sujetas a esfuerzos fuertes como resultado de tráfico pesado.

Solamente en dos pozos se detectaron nitritos en muy bajos niveles. Los contenidos de nitratos cumplieron con los estándares nacionales e internacionales para agua potable. Sin embargo, en algunos pozos están cerca de los mismos, principalmente en zonas con problemas de drenaje.

Los resultados isotópicos muestran que la mayoría de los pozos reciben agua de reciente infiltración (a través de rocas fracturadas)

## Recomendaciones a las autoridades

 Es indispensable mantener la sierra Chichinautzin (zona de recarga) como zona ecológica protegida.

Instalar un sistema de drenaje en la zona de Tecómitl.

 Revisar los sistemas de suministro de agua potable y de drenaje en la zona oeste del área de estudio (Periférico).

