



# ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS EN LA SEGURIDAD DE PRESAS

### **Dr Alberto Jaime P**

Instituto de Ingeniería, UNAM JUNIO, 2015

# Contenido




- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. ¿POR QUÉ HACER ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE PRESAS?
- 3. AFECTACIONES NATURALES
- 4. CONCLUSIONES





Presa Vera de Tera, 1959, España





Presa Malpasset, 1959, Francia. Falla geológica motivada por uso incorrecto de explosivos durante la construcción

Alberto Jaime P.



El vertedor fue destruido durante la descarga (4 y 5 de febrero de 2010).











El agua sobrepasó la corona de la presa




# 3.1 Aspectos Geológicos:

- a) Características de las rocas
- b) Rasgos Geológicos (Fallas, discontinuidades, afloramientos, etc)



# 3.1 Aspectos Geológicos









Alberto Jaime P.





Las condiciones geológicas de la boquilla son de primera importancia para la estabilidad de la cortina; como las del vaso lo son para evitar pérdidas de agua importantes.




Diagrama estereográfico en red Schmidt de las principales familias de discontinuidades levantadas en afloramientos de la margen derecha




# 3.2 Aspectos Geotécnicos

- a) Empotramientos de la cortina
- b) Suelo o roca de cimentación
- c) Material de construcción de la cortina: suelos, enrocamientos, mampostería, concreto
- d) Filtros y protecciones de la cortina



# 3.2 Aspectos Geotécnicos Estabilidad ante fuerzas actuantes



Alberto Jaime P.




# 3.2 Aspectos Geotécnicos Estabilidad ante fuerzas actuantes



#### 6. Modelo de Elementos Finitos Tridimensional





# Esfuerzos axiales máximos en la cortina de la presa

Caso	Condición de carga	Ароуо	Esfuerzo de compresión σ <sub>c</sub> (kg/cm²)
CA-1	1	Empotrada	9.04
CA-2	1	Simplemente apoyada	
CA-3	2	Empotrada	9.11
CA-4	2	Simplemente apoyada	
CA-5	3	Empotrada	8.50
CA-6	3	Simplemente apoyada	



### 3.2 Aspectos Geotécnicos

#### **Estabilidad ante fuerzas actuantes**






## 3.2 Aspectos Geotécnicos




#### Estabilidad ante fuerzas actuantes



# 3.2 Aspectos Geotécnicos




#### Estabilidad ante fuerzas actuantes




#### ESTABILIDAD DE LA CORTINA






Operación Inusual, vaciado rápido, NAMO a NAMINO.



#### ESTABILIDAD DE LA CORTINA





### 4. CONCLUSIONES



En un estudio de Seguridad de Presas, es necesario verificar los aspectos geológicos y geotécnicos, ya que son de primordial importancia para la estabilidad de una presa







Alberto Jaime P 22